



BYGGPLATS

478-30-8-3
Länsmansgränd 6
22100 MARIEHAMN

SÖKANDE

Korjas Jürgen, Niitsoo Anti, Korjas Lea
Måsvägen 3 C 16
22100 MARIEHAMN

BYGGOBJEKT

Nybyggnation parhus

ANSVARSPERSONER

Ansvarig arbetsledare Himmelroos Kent
FVA-arbetsledare Berndtson Bo

TIDIGARE BESIKTNINGAR

	Förberedande syn	krävd - inte utförd	<okänd>
	Inledande möte	krävd - inte utförd	<okänd>
	Påbörjande av arbetet		<okänd>
1 Parhus	Lägesbestämning	16.02.2018	Robert Stenfors
1 Parhus	Fastställelse av byggnadens pushöjd	21.02.2018	Ivar Gullström
1 Parhus	Grundavloppssyn	03.04.2018	Lars Eklund
1 Parhus	Grundsyn	21.02.2018	Ivar Gullström
1 Parhus	Grundsyn	09.04.2018	Ivar Gullström
1 Parhus	Lägessyn	05.04.2019	Mätningseenheten
1 Parhus	Konstruktionssyn	01.08.2018	Ivar Gullström
1 Parhus	Rökkanalssyn	20.05.2019	Ivar Gullström
1 Parhus	Ventilationsflödesmätning	20.05.2019	
1 Parhus	Elbesiktning	20.05.2019	
1 Parhus	Va-provtryckningssyn	20.05.2019	
1 Parhus	Ibruktagningsyn	20.05.2019	Ivar Gullström
1 Parhus	Övrig syn 1	11.02.2019	Ivar Gullström

BESIKTNING

Slutsyn 09.07.2019

UTFÖRD AV

Billy Eriksson

NÄRVARANDE

Kent Himmelroos, Byggherre representant, Ted Andersson, Billy Eriksson

ANMÄRKNING / PRECISERING SOM ANTECKNATS VID BESIKTNINGEN

- 1 st brandvarnare installeras i varje våning i varje lägenhet.
- 1 st träd per 300m² tomtyta ska planteras.



Billy Eriksson, granskningsingenjör

Då de åtgärder som omnämns i det här protokollet har utförts ska byggnadstillsynsmyndigheten meddelas.
Kom också ihåg elcertifieringsbesiktningen!